

REP-REP-RAE6561-6131166 V.1 Schalterkombination hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen (Sitzheizung, Sitzklima bei Komfortsitz im Fond), Fgst-Nr.: DK91556

ISTA-Systemstand	4.03.13.18485	Datenstand	R4.03.13	Programmierdaten	-
Fgst-Nr.	DK91556	Fahrzeug	7/E66/LIM/760Li/N73/AUT/ECE/LL/2006/09		
I-Stufe Werk	-	I-Stufe (Ist)	-	I-Stufe (Ziel)	-
Gesamtwegstrecke	0 km				

61 31 166


Schalterkombination hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen (Sitzheizung, Sitzklima bei Komfortsitz im Fond)



Erforderliche Spezialwerkzeuge:

- [00 9 341](#)

[Steuergerät in Mittelarmlehne hinten ausbauen.](#)



Mit Spezialwerkzeug [00 9 341](#) die Verrastungen (1) niederdrücken und die Schalterkombination hinten (2) in Pfeilrichtung herausdrücken.