

REP-REP-RAE6552-5225075 V.1 Dekorblende an Mittelarmlehne hinten seitlich links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen; Fgst-Nr.: DK91556

| | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--|------------------|---|
| ISTA-Systemstand | 4.03.13.18485 | Datenstand | R4.03.13 | Programmierdaten | - |
| Fgst-Nr. | DK91556 | Fahrzeug | 7'E66/LIM/760Li/N73/AUT/ECE/LL/2006/09 | | |
| I-Stufe Werk | - | I-Stufe (Ist) | - | I-Stufe (Ziel) | - |
| Gesamtwegstrecke | 0 km | | | | |


52 25 075

Dekorblende an Mittelarmlehne hinten seitlich links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen




Erforderliche Vorarbeiten:

- [Schalterkombination](#) hinten ausbauen.



Verrastungen (1) ausheben und Blende Armlehne (2) in Pfeilrichtung abnehmen.



Dekorblende an Mittelarmlehne hinten seitlich (1) zurückschieben und in Pfeilrichtung von Mittelarmlehne (2) abnehmen.

Einbauhinweis:

Auf korrekte Verrastung aller Führungen der Dekorblende an Mittelarmlehne hinten seitlich (1) achten.